autoistorija.lt



Ford Kuga

VIN kodas

WF0FXXWPMHNG15462

Sugeneruota: **2026-10-05**

Informacija

Pagrindiniai automobilio duomenys ir atliktų patikrinimų santrauka

Markė, modelis	Pirmos registracijos metai	Pavarų dėžė	Kuro tipas
Ford Kuga	**2022**	**Automatinė**	**Benzinas / Elektra**

Skelbimas

Šiuo metu transporto priemonė parduodama

Rida

Nerasta neatitikimų ridos istorijoje

Vagystės

Įrašų nerasta

Nuotraukos

Rastos automobilio nuotraukos



Dirbtinio intelekto įžvalgos:

Remiantis mūsų turimais duomenimis, šio automobilio ridos istorija atrodo nuosekli ir tvarkinga. Nuo pat pirmųjų įrašų Švedijoje iki paskutinių skelbimų Lietuvoje matomas tolygus ridos augimas, atitinkantis įprastą tokio amžiaus transporto priemonės naudojimą. Nors duomenys atrodo patikimi, prieš įsigyjant bet kokį naudotą automobilį, visada rekomenduojame jo techninę būklę papildomai pasitikrinti pas profesionalus.

Automobilio techninė informacija

(Originalo kalba)

Production date	2022-12-21	Fuel type	HYBRID
Model	KUGA CTD KUGA 2020-	Displacement	2.50
Series	SERIES 66	Drive type	fwd
Generation	KUGA 2020-	Steering side	Left
Body type	SPORT UTILITY VEHICLE	Color	AGATE BLACK METALLIC
Type code	CTD	Interior	RAPTON/SALERNO LTHR2/EBONY
Engine code	2.5L DURA D4 IVCT ATK HEV/PHEV	Transmission	Automatic
		Transmission code	AUTO -H4F45 W/O ODC FHEV/PHEV

Automobilio komplektacija

(Originalo kalba)

AD4AB0	EXTERIOR PAINT - SOLID

B2GAE0	WITH PRIVACY GLASS
B5VAC0	WITH MINI OVERHEAD CONSOLE
BA8AF0	INTERIOR FEATURE COLOUR - EBONY
BDEAD0	4 LOAD COMPARTMENT TIE DOWN LOOPS
BSLAC0	WITH BODY COLOURED EXTERIOR MIRROR
BVRAC0	WITH FRONT 2 WAY HEADREST
BWEAB0	WITH 2 WAY ADJUSTABLE REAR HEADREST
CB1AB0	WITH DOOR AUTO RELOCKING - ENABLED
CBAAB0	WITH CENTRAL LOCKING SYSTEM
CPBAB0	WITH INERTIA FRONT SEAT BELT
CPGAB0	WITH DRIVER AIR BAG
CPHAB0	WITH PASSENGER AIR BAG
CPQAB0	WITH PASSENGER AIR BAG DEACTIVATION
CPSAB0	WITH ISOFIX HARD POINT ATTACHMENT
D5EAE0	NON LOCKING LUG NUTS
GRAAF0	WITH MANUAL TILT/SLIDE STG COLUMN
HDHAL0	WITH KMH SPEEDOMETER
HEBAD0	WITH TRIP COMPUTER
HNKAB0	WITH REAR PARKING AID
HNLAB0	WITH FRONT PARKING AID
HTAAC0	HEAVY DUTY BATTERY
IEPAM0	CELLPHONE INTERFACE SYSTEM - 4
IGBAB0	WITH STEERING WHEEL RADIO CONTROLS
J3AAB0	ELECTRICAL OUTLET
JB1AB0	WITH AUTO HEADLAMPS
JCEAB0	WITH FOOTWELL LIGHTS
JCMAB0	WITH LOAD COMPARTMENT LAMP
JDDAB0	WITH HIGH MOUNTED STOP LAMP
JEAAB0	WITH FRONT HEADLAMP LEVELLING
A64AB0	MY KEY
ABML10	MARKETING LEVEL 1
ACMAA5	(-) SVP
ADIAB0	FOR NORMAL TEMPERATURE ZONES
AIJAB0	WITH REAR PACKAGE TRAY
B2CAF0	POWER FRONT WINDOWS ONE TOUCH UP/DO
BDIAK0	WITH LOAD FLOOR CARPET
BPFAJ0	WITH REAR SPOILER
BU6AB0	WITH DRIVER SEAT BACK MAP POCKET
BU7AB0	PASSENGER SEAT BACK MAP POCKET
BYBAI0	WITH 2ND ROW FOLDING SEAT
CAAAC0	BODY COLOURED EXTERIOR DOOR HANDLE

CACAC0	BODY COLOURED TAILGATE HANDLE
CN7AH0	BELT D & P FR 1 & 2 ROW/D KNE BAG
CP1AB0	AIR CURTAIN RESTRAINT LH
CP2AB0	AIR CURTAIN RESTRAINT RH
CPCAI0	RETRACTABLE REAR SEAT BELT-3POINT
CPMAB0	WITH SIDE AIR BAG - DRIVERS SIDE
CPNAB0	WITH SIDE AIR BAG - PASSENGER SIDE
CPTAB0	WITH MANUAL ADJUST FRT.S.BELT MOUNT
CPUAB0	STYLE 1 TETHER ANCHORAGE RESTRAINT
FBBAQ0	WITH NON PAINTED BRAKE CALIPERS
G2AAE0	WITH RECIRCULATING HEATER
GCEAB0	STANDARD FOOT PEDAL PAD DESIGN
GPAAJ0	WITH ELECTRIC POWER STEERING
HIAAB0	SINGLE NOTE ELECTRIC HORN
JBCAB0	WITH DAYTIME RUNNING LAMPS
AAQAB0	WITH STANDARD DUTY TERRAIN PACK
BCAAE0	WITH ILLUMINATED SUNVISOR - DRIVERS
BCBAE0	WITH ILLUMINATED SUNVISOR-PASSENGER
BMFAD0	WITH BLACK DOOR FRAME MOULDING
HCAAV0	WITH HIGH SERIES CLUSTER
AAWAB0	FORD CORPORATE BADGE
B2DAG0	POWER REAR WINDOW ONE SHOT UP/DOWN
B3MAB0	WITH HEATED WINDSCREEN
B5WAL0	FULL FLOOR CONSOLE WITH ARMREST
BCFAF0	WITH ALUMINUM INTERIOR DOOR HANDLES
BSBAF0	WITH ELECTROCHROMIC R/VIEW MIRROR
BWJAB0	WITH REAR CENTER HEAD RESTRAINT
BWSAB0	WITH PASSENGERS MAN LUMBAR SUPPORT
BY1AB0	WITH DRIVERS HEATED SEAT
BY2AB0	WITH HEATED PASSENGER SEAT
CADAE0	IGNITION KEY COMBINATION PACK 1
CAQAB0	WITH REMOTE CONTROLLED TAILGATE RELEASE
CBFAN0	KEYFREE SYSTEM
CBGAR0	KEYLESS ENTRY/START/TAILGATE
CFEAC0	WITH INT. REAR WINDOW WIPER/WASHER
D19AG0	TYRE PRESSURE SENSORS - 433 MHZ
D5RAB0	WHEEL SPEED SENSOR W/DIRECTION REGN
DAGAB0	WITH KYSOR RADIATOR SHUTTER
DAWAB0	COMPONENTS UNIQUE FOR ALLOY WHEELS
DEAAF0	COLD START -29 DEG C

FBCAB0	WITH REAR DISC BRAKES
G1CAD0	WITH REAR DUCT / B-PILLAR
G1FAE0	POLLEN/CARBON FILTER
G3FAD0	A/C REFRIGERANT-HF01234YF
GTBAB0	WITH HEATED STEERING WHEEL
HCGAB0	WITH INSTRUMENT CLUSTER - RHEOSTAT
HKCAB0	WITH NAVIGATION SYSTEM
HNDAF3	WITH SAFEGUARD ANTI-THEFT SYS(PATS)
HNSAC0	ADVANCED AUTOMATED PARK SYSTEM
HUJAD0	VOLTAGE REGULATOR-12V SOCKET
ICNAH0	ICP - MINI ELECTRONIC FINISH PANEL
IEVAL0	SYNC III
JCBAM0	INTERIOR LIGHTING-AMBIENT LED
JCLAB0	WITH GLOVE BOX ILLUMINATION
JDAAB0	TAIL LAMPS - LEVEL 1
MD0E0	EAO MARKET DERIVATIVE
AB5GP0	ST-LINE SALES BADGE
AHTAC0	KIT - ENHANCED TYRE REPAIR SVC
BBZBA0	WITH SPORTS DARK HEADLINING
BY5AN0	BELT MINDER-DR/PASS/2ND ROW/EU T&S
CANAB0	WITH CHILD PROOF SAFETY LOCK
D5PAB0	WITH STANDARD TREAD - ANY VENDOR
GTACW0	STEERING WHEEL - SPORTS (TYPE 2)
HJGAJ0	MFD TFT TOUCH SCREEN
HLEAC0	LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM
BWRAC0	WITH DRIVERS POWER LUMBAR SUPPORT
FEABA0	ABS/ESP WITH ELECTRIC BRAKE BOOSTER
GBVBA0	PLUG-IN GAS/ELECTRIC HYBRID
GTCAV0	INTELLIGENT SPEED ASSISTANCE
HLLAH0	BLIS WITH CTA W/TRAILER LITE
HTSAJ0	SINGLE PHASE CHARGE CORD
JEDAF0	WITH AUTO HIGH LAMP HEADLAMP
CFKAB0	WITH HEADLAMP WASHER
BVTAF0	WITH PASSENGER SEAT RECLINER-ROTARY
C1UAB0	WITH FRONT TOWING HOOK
C1VAB0	WITH REAR TOWING HOOKS
FS00H0	WITH HIGH BACK FRONT SEATS
JDJAC0	WITH SINGLE REAR FOG LAMP
CFFAN0	RAIN SENSITIVE WINDSHIELD WIPERS
ICDAW0	AM/FM ANTENNA
ICHAB0	WITH DIVERSITY ANTENNA
BA7AB0	INTERIOR ENVIRONMENT COLOUR-EBONY
G3PAC0	CLIMATE CNTL BLOWER - VARIABLE CNTL

A7FAL0	POWER LIFTGATE WITH HANDS FREE
BVWAB0	SEAT TRACK MOUNT COVERS
C1MAD0	WITH RETRACTABLE TRAILER COUPLING
FAJAC0	WITH ELECTRIC PARKING BRAKE
HKSAD0	AECS NO SMS/ROLL DETECT 2G
HLRAB0	WRONG WAY ALERT
ICEF90	ICE - MID AUDIO BRANDED +DAB +TMC
BYPAM0	WITH DRIVER 10 WAY PWR SEAT ADJUST
CAWAF0	ELECTRONIC AUTOMATIC GEARSHIFT
CB7AC0	FREQUENCY - 433MHZ
HLNAC0	LANE CHANGE WARNING AND AID
HLQAB0	SPEED SIGN RECOGNITION
JBBAK0	WITH LEVEL 3 HEADLAMPS
A2EAG0	ACCESSORY MEDIA HUB 2 X USB + AV
A2WAJ0	106.7" CAR WHEELBASE
AAGAY0	VALENCIA PLANT BUILT
AD8AX0	KUGA BADGE
BMEAD3	WITH BLACK BELT MOULDING
BMSAB0	DOOR EDGE GUARDS
BSHCZ0	DUAL POWER HEATED/SIGNAL/AUTO FOLD/PUDDLE LAMP MIRROR
BWGAD0	SEC ROW FORE-AFT ADJ SEAT TRACK
BYQAL0	WITH PASS 8 WAY MANUAL SEAT ADJUST
C2BAW0	TRAILER TOW LIGHTING MODULE
CB5AB0	WITH GLOBAL OPEN/CLOSE DOORS
CL7AB0	FRONT BUMPER SENSOR DEVICE
CLVAF0	LCNS PLATE HOLDER - LARGE - RECTANG
DYTZZ0	NO POSSIBLE SELECT FROM THIS FAMILY
DZJGP0	REAR SUSPENSION - LEVEL 1
FBAAM0	BRAKE DISCS 16"
FBFAF0	COLLISION MITIGATION SYS #3
FF1AD0	EXPORT FUEL FILL
GTFAB0	SPEED CONTROL DISTANCE SENSING
HJFAB0	WITH COMPASS DISPLAY
HLFAB0	DRIVER IMPAIRMENT MONITOR
HNYAC0	CROSS TRAFFIC BRAKE ASSIST
J3FAC0	WITH 2 POWER POINT PLUGS - REAR
J3KAE0	FRONT CAMERA/REAR VIEW CAMERA
BMLAM0	LOWER B/SIDE MLDG-BODYCOLOR
BVSAD0	WITH ELECTRIC DRIVER SEAT RECLINER
B2MAC0	WITH FRONT SIDE LAMINATED GLASS
BBIAB0	REAR FLOOR CARPET MATS
BWFAE0	REAR CENTRE ARMREST WITH CUPHOLDER
HIBAK0	WITH AUDIBLE VEHICLE ALERT SYSTEM
BLYAZ0	ROOF RACK - BLACK

JBDAU0	HEADLAMPS - UNIQUE
BLFAZ0	GRILLE LOWER - BLACK MESH
CLMA10	REAR BUMPER - PLASTIC SPORT
BMDAG0	ROCKER PANEL MOULDING - SPORT
DWAAC0	WITH HANDLING SUSPENSION
AE8BD0	PHEV TAILGATE BADGE
B2LBB0	GRILLE - UPPER DESIGN #2
BBHAC0	FRONT FLOOR MATS WITH LOGO
BWCAM0	RR ST-4/6 S/ FOLD W/REM & FFF
BY3AB0	WITH HEATED REAR SEATS
CL5AH0	BUMPER MOULDING-FRONT PAINTED
CL6AH0	BUMPER MOULDING-REAR PAINTED
CLFA10	PLASTIC FRONT BUMPER -SPORT
DAYAC0	WITH HEAVY DUTY ENGINE COOLING FAN
GBTAN0	CAPLESS FUEL WITH ELECTRIC RELEASE
GZAAG0	WITH SUPPL. ELEC COOLANT AUX HEATER
ICFAL0	ICE FEATURE PACK 10
IDBA60	10 HIGH SERIES SPEAKERS W/SUBWOOFER
JBKAN0	FRONT FOG LAMPS - LED 2
AD2AH0	FEATURE CONTENT GROUP 7
D3HFA0	225/60 R18 100V SUMMER BSW
GTDAV0	ADAPTIVE SPD CNTL & TRFFIC JAM ASLD
D2UB30	7.5 X 18" (STYLE 2) ALLOY WHEEL
AAZP40	4950 LB. GVW

Istorija

Automobilio istorijos įvykiai ir įrašai pateikiami laiko juostoje

Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.

Žiūrėti originalo kalba

2022

Laikotarpyje nuo 2022-01 iki 2024-11 duomenų neradome

Aptarnavimas

2024-11 | Švedija | 40 648 km

Atlikti darbai:

Var 24:e månad oberoende av km , Motoroljebytesindikatorn tänd

Aptarnavimas

2025-04 | Švedija | 58 723 km

Atlikti darbai:

60000 km 48 månader , Var 24:e månad oberoende av km

Aptarnavimas

2025-10 | Švedija | 81 140 km

Atlikti darbai:

Var 30000:e km eller 12:e månad , 90000 km 72 månader

Aptarnavimas

2026-02 | Švedija | 100 863 km

Atlikti darbai:

Var 30000:e km eller 12:e månad , 120000 km 96 månader

Įkeltas / atnaujintas skelbimas

2026-09 | Lietuva | 129 775 km

Patalpintas skelbimas internete apie šio automobilio pardavimą.








Daugiau informacijos »

Rida

Užfiksuota automobilio rida ir jos pokyčiai laikui bėgant

Autoistorija.lt įžvalga:
Mūsų duomenys gaunami iš įvairių oficialių duomenų šaltinių, tačiau mes vis tiek, rekomenduojame atlikti profesionalią automobilio apžiūrą su specialistais.



Eismo įvykiai / žalos / defektai

Užfiksuoti duomenys apie galimus automobilio apgadinimus ir su jais susijusius įvykius



Puiku! Šioje ataskaitoje neradome jokių oficialių įrašų apie žalas ar eismo įvykius.

Tai dažnai yra geras ženklas, rodantis, kad transporto priemonė galimai nebuvo patekus į avarijas ar rimtesnius incidentus ir buvo naudojama atsakingai.

Vis dėlto svarbu pažymėti, kad ne visi įvykiai visada patenka į oficialias duomenų bazes. Kai kurie incidentai gali būti neužfiksuoti arba neprieinami mūsų informacijos šaltiniuose. Duomenys pateikiami remiantis trečiųjų šalių informacija, tad jų nebuvimas ataskaitoje nereiškia garantijos, kad įvykiai tikrai nevyko.

Todėl, kaip ir su bet kuriuo naudotu automobiliu, rekomenduojame papildomai įsivertinti transporto priemonės būklę, pasikalbėti su pardavėju arba pasikonsultuoti su specialistu.

Gamintojo atšaukimai

Gamintojo paskelbtos saugos ir techninio aptarnavimo kampanijos

15 **Rasta gamyklinių atšaukimų**

Duomenų šaltiniai: 3+

Atkreipk dėmesį: Informaciniai tekstai, kurie parašyti kita kalba yra išversti į lietuvių kalbą. Galite pasirinkti žiūrėti originalo kalba.

Žiūrėti originalo kalba

Viso atšaukimų: 15

Duomenų šaltiniai: 3+

Gamintojo atšaukimas

2026-05 | 16563R

Telematikos valdymo bloko gedimai gali sukelti sistemos „eCall“ ir kitų, išimtinai komforto funkcijų, neveikimą.

Taisomieji veiksmai

Telematikos valdymo bloko (TCU) programinės įrangos atnaujinimas

Gamintojo atšaukimas

2026-02 | 15919R

Trumpasis jungimas aukštos įtampos akumuliatoriuje gali sukelti automobilio gaisrą arba varymo jėgos praradimą.

Taisomieji veiksmai

Šiuo metu vis dar kuriama – numatomas programinės įrangos atnaujinimas.

Gamintojo atšaukimas

2026-01 | 15688R

Aukšto slėgio degalų purkštukas gali įtrūkti ir iš jo gali ištekėti degalai, kurie kaupsis variklio viršuje. Dėl artumo prie išmetimo sistemos kyla padidintas gaisro pavojus.

Taisomieji veiksmai

dar neprieinama

Gamintojo atšaukimas

2025-11 | 15406R

Galinio vaizdo kameros vaizdas gali sustingti, todėl objektai gali būti nerodomi.

Taisomieji veiksmai

Pramogų sistemos SYNC4 programinė įranga atnaujinama į naujausią lygį (atstovybėse arba nuotoliniu būdu („Over-the-Air“)).

Gamintojo atšaukimas

2025-07 | 15095R

Programinės įrangos atnaujinimo pakartojimas: Gali trūkti aukšto slėgio degalų purkštukas. Dėl to ant variklio gali kauptis degalai. Kyla gaisro pavojus.

Taisomieji veiksmai

Atstovai atnaujins programinę įrangą, kad ištaisytų nebaigtas FSA 22S73 ir 24S16.

Gamintojo atšaukimas

2025-07 | 15094R

Programinės įrangos atnaujinimo pakartojimas: dėl netinkamos hibridinės pavarų dėžės vidinio stovėjimo režimo modulio programinės įrangos automobilis gali persijungti į neutralią pavarą ir pradėti riedėti. Po to galima rankiniu būdu perjungti važiavimo režimą, veikiant avariniam režimui.

Taisomieji veiksmai

Programinės įrangos atnaujinimas, nes „Programinės įrangos atnaujinimas“ pagal kodą 24S33 nepavyko

Gamintojo atšaukimas

2025-03 | 14793R

Dėl trumpojo jungimo aukštosios įtampos akumuliatoriuje gali kilti transporto priemonės gaisras arba gali būti prarasta varomoji jėga.

Taisomieji veiksmai

Įgaliotieji atstovai atnaujina akumuliatoriaus valdymo modulio programinę įrangą ir suteikia moduliui galimybę aptikti akumuliatoriaus elementų anomalijas. Jei aptinkama anomalija, pakeičiamas aukštos įtampos akumuliatorių paketas.

Gamintojo atšaukimas

2024-12 | 14555R

Dėl konstrukcijos ypatumų per visą eksploatavimo laikotarpį padidėja dalelių skaičius.

Taisomieji veiksmai

DPF regeneracijos perkalibravimas, DPF patikrinimas ir, prireikus, pakeitimas nustačius pažeidimą.

Gamintojo atšaukimas

2024-08 | 13932R

Dėl klaidingos hibridinės pavarų dėžės vidinio stovėjimo modulio programinės įrangos automobilis gali persijungti į laisvąją pavarą ir pradėti riedėti. Po to galima rankiniu būdu perjungti į važiavimo režimą, veikiant avarinės eigos programai.

Taisomieji veiksmai

PCM programinės įrangos atnaujinimas į naujausią kalibraciją.

Gamintojo atšaukimas

2024-04 | 13797

Gali trūkti aukšto slėgio įpurškimo vožtuvas. Dėl to ant variklio gali kauptis degalai. Kyla gaisro pavojus.

Taisomieji veiksmai

Į variklio cilindrų galvutę įmontuojamas drenažo vamzdelis, o jėgos agregato valdymo modulis (PCM) perprogramuojamas naudojant „Ford“ diagnostikos ir remonto sistemą (FDRS). Transporto priemonėse, kuriose degalų purkštukas yra įtrūkęs, jis papildomai pakeičiamas.

Gamintojo atšaukimas

2023-07 | 13012

Hibridinės pavaros elektros variklio neišsijungimas, esant vidaus degimo variklio gedimui, gali sukelti variklio alyvos karterio arba variklio bloko lūžį ir variklio alyvos nuotėkį. Kyla gaisro pavojus.

Taisomieji veiksmai

Programinės įrangos atnaujinimas

Gamintojo atšaukimas

2023-04 | 12549

Vulkanizavimo defektas gali sukelti karkaso trūkimą padangos šoninėje sienelėje ir dėl to staigų oro praradimą.

Taisomieji veiksmai

Padangų patikrinimas ir, prireikus, pakeitimas.

Gamintojo atšaukimas

2023-02 | 12363

Dėl įtrūkusio degalų purkštuko gali atsirasti degalų nuotėkis, dėl kurio gali kilti gaisras.

Taisomieji veiksmai

Bus sumontuota nutekėjimo žarnelė, kuri saugiai nukreips ištekantį kurą nuo karštų paviršių, pvz., cilindrų galvutės ar išmetimo sistemos. Bus atnaujinta automobilio programinė įranga, kad būtų galima aptikti degalų slėgio sumažėjimą. Ši programinė įranga, aptikusi degalų slėgio sumažėjimą, sumažins jūsų variklio galią ir prietaisų skydelyje užsidegs įspėjamoji lemputė.

Gamintojo atšaukimas

2022-08 | 11973

Variklio gedimas gali sukelti alyvos nuotėkį ir gaisro pavojų.

Taisomieji veiksmai

Radiatoriaus žaliuzių ir apatinės variklio apsaugos modifikavimas.

Gamintojo atšaukimas

2022-05 | 11880

Alyvos nuotėkis gali sukelti gaisrą.

Taisomieji veiksmai

Variklio alyvos separatoriaus patikrinimas ir prireikus pakeitimas.

CO_2 emisija

Šio automobilio modelio ir pagaminimo metų CO_2 emisijos duomenys

Autoistorija.lt įžvalga:
Kiekvienai transporto priemonei priskiriama CO_2 emisijos klasė (nuo "A" iki "G") pagal tai, kokį emisijos kiekį ji išskiria.

Taršos mokestis
0 €

CO_2 emisija g/km
26 g/km

CO_2 emisijos klasė
A

Kuro tipas
Benzinas / Elektra

CO_2 emisija (g/km)	0 - 120	120 - 140	140 - 155	155 - 170	170 - 190	190 - 225	225 +
	A	B	C	D	E	F	G

Saugos įvertinimas

Šio automobilio modelio saugumas pagal oficialių bandymų rezultatus

EURO NCAP

Ford Kuga 2022 bendras saugos įvertinimas

★★★★★ 5/5

Saugos balai:

85%
Suaugęs keleivis

86%
Vaikas

75%
Pažeidžiami eismo dalyviai

81%
Saugos sistemos

Euro NCAP – nepriklausoma Europos organizacija, vertinanti naujų automobilių saugą pagal standartizuotus susidūrimo bandymus ir saugos sistemų veiksmingumą.

Informacija apie pardavimą

Automobilio skelbimų istorija, kainų pokyčiai ir informacija apie pardavėjus

Šalys, kuriose fiksuoti pardavimai
1

Viso rasta įrašų
1

Skelbimas

Šiuo metu parduodama

Skelbimas patalpintas: **2026-09-16**

Lietuva

Rida

129 775 km
2026-09-16

Pardavėjo tipas: **verslas**

Pardavėjo tapatybė patvirtinta

2026-10-05



Vagysčių patikra

Policijos ir kitų duomenų bazių informacija apie tai, ar automobilis nėra paieškomas.

Neradome jokių įrašų, jog transporto priemonė būtų pavogta.

Įrašai apie galimas transporto priemonės vagystes buvo atliekami šių šalių duomenų bazėse:

- Lietuva
- Slovėnija
- Slovakija
- Čekija
- Vengrija
- Italija
- Rumunija
- Vokietija